

VITUKI
VÍZGAZDÁLKODÁSI TUDOMÁNYOS KUTATÓ Rt.
WATER RESOURCES RESEARCH CENTRE Plc.

A FELSZÍN ALATTI VIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SZIGETKÖZBEN,
2003

A Zárójelentés melléklete

**A FELSZÍN ALATTI VIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA A
SZIGETKÖZBEN
KOMPLEX ÉRTÉKELÉS**



A FELSZÍN ALATTI VIZEK UTÁNPÓTLÓDÁSÁNAK VIZSGÁLATA A SZIGETKÖZBEN

Komplex értékelés 2003

1. Előzmények, a feladat meghatározása

A szigetközi környezeti monitoring vizsgálatokban több intézmény végez felszíni és felszínalatti vízszint- és vízminőség észleléseket, méréseket. Ezekben a vizsgálatokban a VITUKI Rt. 2003-ban – az előző évekhez hasonlóan - a felszín alatti vizekre vonatkozó vízminőségi vizsgálatokkal és értékeléssel vett részt a medermorfológiai felméréseken kívül. A felszíni és felszín alatti szintjében és áramlási viszonyaiban a Duna 1992. októberében történt elterelése következtében előállt változásokkal már az előző években közreadott tanulmányainkban foglalkoztunk. Ebben a tanulmányban összefoglaló áttekintést adunk a 2003-ban végzett terepi és laboratóriumi mérések eredményeiről, s részletesebben térünk ki a két évvel ezelőtt felismert és az előző évben már tárgyalt talajvízszint süllyedési trend vizsgálatára.

2. Az elvégzett munkák ismertetése

2.1. A kavicstest fedőrétege pontosabb meghatározását célzó vizsgálatok

Mind a térségben folyó mezőgazdasági tevékenység, mind pedig környezetvédelmi szempontból kiemelt jelentősége van a szigetközi kavicstestet borító finomszemű képződményeknek. A fedőréteg nedvesítése meghatározza a terület ökológiai lehetőségeit. A holocén fedőréteg vastagságát az 1. a. ábra szemlélteti. A Duna elterelése a fedőréteg nedvesítését, illetve a nedvesítés lehetőségét alapvetően megváltoztatta. Az elterelés következtében a Szigetköz nedvesítésében bekövetkezett változásokról, illetve a kialakult helyzetről az 1.b. ábra alapján tájékozódhatunk. (A kutankénti vizsgálatot részletesebben a 2.2. fejezetben mutatjuk be.) Megállapítható, hogy a nedvesítés feltételei elsősorban a Felső-Szigetközben az ábrán szürke pontokkal rasszerezett területen változtak meg. A Mosoni-Duna közelében, továbbá a Középső-Szigetköz jelentős részén és az Alsó-Szigetközben a nedvesítési feltételekben számottevő változás nem következett be. (Megjegyezzük, hogy a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma megbízásából a fedőréteg nedvesítési viszonyaiban bekövetkezett változások feltárását célzó 1996-ban végzett vizsgálat (Témaszám: 721/1/3624-1) hasonló eredménnyel zártult.)

2.2. A szigetközi vízszintváltozások értékelése

A Duna 1992 októberében történt elterelése következtében a Dunacsún – Szap közötti, mintegy 42 fkm hosszúságú szakaszon a Duna főágának vízszállítása a közepes vízhozam 10 – 20 %-ára csökkent. Mind a folyam, mind pedig a szigetközi mellékágak morfológiai viszonyai alapvetően megváltoztak. A főág érintett szakaszán a korábban kavicsos mederfenéken keresztül történő átszivárgás – ami a Szigetköz alatti több száz méter vastagságú kavicsrétegeket táplálta – gyakorlatilag megszűnt, illetve megfordult. A korábbi természetes vízpótlás szerepét a Dunakiliti feletti folyószakaszon elsősorban a dunacsúni tározótérből, illetve a mesterségesen táplált mellékágakból kiszivárgó víz vette át. Az elterelés előtti időszakhoz képest – elsősorban a Dunakiliti alatti szakaszon - megváltozott a felszínalatti vizek áramlási iránya is. A főág az elterelés előtt a talajvizek táplálója, az elterelés után pedig a talajvizek megcsapolójává vált. A Szigetköz középső részén, a főagtól távolabbi

területeken kisebb mértékű áramlási irányváltozás figyelhető meg. Itt a korábban a Mosoni-Duna felé irányuló áramlás azonban párhuzamossá vált.

A talajvízszintek alakulásában bekövetkezett változásokat elsősorban – 40 – 50 évre visszatekintő adatsoruk miatt - a törzshálózati talajvízszint-észlelő kutak adatsorainak feldolgozásával, elemzésével értékelhetjük. Mind a fedőréteg nedvesítési lehetőségeiben, mind pedig a talajvízszintek alakulásában bekövetkezett változások figyelembe vétele alapján a vizsgálatokat 4 kútsorra (rajkai, kiliti, cikolai, remetei) koncentráltuk. (A kútsorok elhelyezkedését a **2.a. ábra** szemlélteti.) Az egyes kútsorok idősorát – a Duna folyásirányának megfelelő sorrendben - a **2.b. .. 2.e. ábrákon** tüntettük fel. Az ábrákon a kútsor neve alatt feltüntettük az észlelőkutak azonosítót is. Az azonosítók sorrendje felülről lefelé haladva a Duna főmedrétől a Mosoni-Duna felé mutató szelvényirányt jelöli.

A kútsorok menetgörbái jól szemléltetik, hogy a Duna elterelését követően rövid időn belül csökkent a kútsorokban mért talajvízszint. A változás kútsoronként eltérő mértékű volt. A csökkenés a rajkai szelvényben (**2.b. ábra**) volt a legkisebb, a remetei szelvényben (**2.e. ábra**) pedig a legnagyobb.

A fenékkuszöb megépítését követően – a Duna elterelése és a fenékkuszöb megépítése közötti időszakban mért értékekhez képest - a kútsorok térségében megemelkedett a talajvízszint. A legnagyobb vízszint-emelkedés a rajkai szelvényben (**2.b. ábra**), a legkisebb a remetei szelvényben (**2.e. ábra**) következett be. A rajkai szelvényben bekövetkezett vízszint-emelkedés okát a fenékkuszöb megépítését követő duzzasztás, a vízpótló rendszerbe jutatott, a korábbi időszaknál lényegesen nagyobb vízmennyiség együttes hatásában kell keresni. A remetei szelvény észlelőkútjai vízjárása a vízpótláson túl „alulról is befolyásolt”, azaz az alvízi hatás is módosítja a térség talajvízszintjét.

A fenékkuszöb megépítését és a vízpótló rendszerbe juttatott nagyobb vízhozamok következtében a talajvízjárás kiegyenlítettebbé vált. Megszűnt a talajvízjárás természetes jellege, a fenéklépcső építését megelőző időszaknál kisebbekké váltak a vízszint-ingadozások. Jelentősebb talajvízszint-emelkedés csak nagyobb árhullámok alkalmával a Duna egykor főmedrébe juttatott megnövelt vízhozam levonulása alkalmával alakult ki, amint az a menetgörbékben is megfigyelhető, az 1997-ben, a 2001-ben és a 2002-ben levonult árhullámok esetében. Jellemző, hogy a talajvízszint-emelkedés rövid idő alatt következik be, de a leürülés időtartama is igen rövid.

A Szigetköz ökológiai rendszereire közvetlen és közvetett módon a kavicsréteget fedő finomszemcsés fedőréteg vízellátottsága jelentős hatást gyakorol. A fedőrétegbe felülről, a csapadék beszivárgása révén bejutó víz mennyisége a hidrometeorológiai viszonyok függvénye. Az alulról történő nedvesítés azonban a talajvízszintek mindenkorai alakulásától függ. A fedőréteg nedvesítésében bekövetkezett változások értékelése céljából a kútsorok környezetében 10 cm-es pontossággal meghatároztuk a fedőréteg feküsíkjának tengerszint feletti magasságát.

A menetgörbék és a fedőréteg feküsíkjának összehasonlítása során megállapítottuk, hogy

- A rajkai kútsor esetében a fedőréteg feküsíkja az észlelőkutak környezetében 125 m B. f. magasságban helyezkedik el. (Az egyes észlelőkutak esetében a különbség mindenkorai néhány centiméter, azaz a választott pontossági határon belül van.) A kútcsoport környezetében sem a Duna elterelése előtt, sem pedig azt követően nem emelkedett a tartósan a talajvízszint a fedőréteg feküsíkja fölé. Kivételt a 2002-ben levonult árhullámok képeznek, amelyek levonulása alkalmával a talajvíztükör rövid időtartamra érintkezett a feőréteg feküsíkjával.

- A kiliti kútsor esetében a fedőréteg feküsíkja - az egyes észlelőkutak környezetében jelentkező különbség miatt – a 121 – 121,4 m B. f. magasság-értékek közötti sávban helyezkedik el. A kiliti kútsor esetében a Duna elterelése előtt a talajvízszint évről évre, a vegetációs időszakban több hónapra a fedőréteg feküsíkja fölé emelkedett, azaz a fedőréteg nedvesítése, a vegetációs időszak vízigénye részbeni kielégítésére sor kerülhetett. Az elterelés utáni években ez az állapot megszűnt, a talajvíztükör csak 1993-ban érintkezett a fedőréteg feküsíkjával. A fenéklépcső megépítése után, 1995 nyarán, kora-őszén a megemelkedett talajvízszint a fedőréteg feküsíkját több hónapon át elérte, annál néhány cm-rel magasabbra is emelkedett. 1996-ban a talajvíztükör és a fedőréteg feküsíkja a vegetációs periódus kezdetén csak rövid időre érintkezett. Az 1997 – 2003 közötti időszakban csak az 1997-ben, a 2001-ben és 2002-ben levonult árhullámok alkalmával emelkedett rövid időre a talajvízszint a fedőréteg feküsíkja fölé.
- A cikolai kútsor térségében a fedőréteg alsó síkja a 118,6 – 118,7 m B. f. tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. A Duna elterelése előtt a fedőréteg nedvesítése éves gyakorisággal bekövetkezett, azonban az időtartama – néhány hét - rövidebb volt, mint a kiliti kútsor esetében. A Duna elterelését követő időszakban a talajvíztükör a fedőréteg feküsíkja alatt helyezkedett el, a fedőrétegben nedvesítés nem történt. A fenékkuszöb megépítését követően a talajvízszint az előző éveknél kissé magasabban helyezkedett el, de a fedőréteg nedvesítésére csak árhullámok levonulása alkalmával, igen rövid ideig került sor.
- A remetei kútsor esetében a fedőréteg feküje a 115,6 – 116,1 m B. f. értékek között helyezkedik el. A Duna elterelését megelőző időszakban a talajvízszint évente a vegetációs időszakban tartósan – több hónapig - elérte, illetve a fedőréteg feküsíkja fölé emelkedett. Az elterelés utáni években a talajvíz és a fedőréteg kapcsolata kizárolag a jelentősebb árhullámok levonulására korlátozódott. A fenéklépcső megépítését követően az 1995 – 1997 közötti időszakban a talajvíztükör a főmederhez legközelebbi kutak esetében megközelítette, illetve elérte a fedőréteg alsó síkját, azaz rövid időtartamú nedvesítésre lehetőség volt. Az 1998 – 2003 közötti időszakban csak a nagy árhullámok levonulása alkalmával volt lehetőség a fedőréteg igen rövid idejű nedvesítésre.

A fenéklépcső megépítése óta eltelt időszakban a kútsorok menetgörbéi trendszerű változást mutatnak. A rajkai, a kiliti és a cikolai szelvények talajvízjárásában bekövetkezett változások hasonló nagyságrendűek. A remetei szelvény észlelőkútjai vízjárásában mutatkozó trendjellegű változás a felső három szelvénynél lényegesen kisebb. Ennek okát abban látjuk, hogy a kútsor vízszintjét a dunai főág vízállása határozza meg, ami nem mutat trendszerű változást.

A 3. ábra a Duna elterelésének, a fenékkuszöb megépítésének a talajvízszintekre gyakorolt hatását, valamint azt az állapotot szemlélteti, ha a Duna vízhozamának fele a felhagyott mederben folyt volna 2000-től. A mért értékek az elterelés után magasabbak, mint amit a dunai vízállás és a talajvízszint közötti korábbi korreláció alapján vární lehetett a dunacsúni és a kiliti duzzasztás emelő hatása miatt. Az 1 m körüli emelő hatás miatt a talajvízszint az eredetihez közeli magasságba emelkedne akkor is, ha csak a fele vízhozam folyna a Duna főágában. Megjegyezzük, hogy a tározótér kolmatációja az említett emelő hatást ronthatja.

A 2002-ben közreadott tanulmányunkban megállapítottuk, hogy a fenékkuszöb építése óta a megemelkedett talajvízszintek idősorában megfigyelhető egy csökkenő trend, amelynek folytatódása esetén a süllyedés mértéke 5-10 éven belül elérheti a fenékkuszöb talajvízszintemelő hatásának mértékét a szigetközi hullámtér vízpótlással érintett területein. Az ennek nyomán kialakult vita során felvetődött, hogy az említett változások csak kiragadt példák, nem jellemzők nagyobb területre, ezért 2002-ben és 2003-ban a vizsgálatokat kiterjesztettük a Szigetköz területén található talajvízszintészlelő törzshálózat kútjaira. A

vizsgálat megerősítette, hogy 0,05-0,1 m/év trend általánosan megfigyelhető Dunaremete felett, a legnagyobb mértékű Cikolaszigetnél. A talajvízszint süllyedési trend egyik okát a kolmatációban valószínűsítettük nem csak a hullámtéri, hanem a dunacsúni tározóbeli folyamatokra is gondolva. Az előző évi tanulmányunkban több példával illusztrált talajvízszint-süllyedési trenddel kapcsolatban ugyanakkor az is felvétődött, hogy a fenékküszöb létesítése óta eltelt időszakban a talajvízszintek nem csak a Szigetközben, hanem a Kisalföld távolabbi térszínein is süllyedtek, ezért akkor tervbe vettük a tágabb környezet és összefüggések vizsgálatát is.

Az említett vizsgálatokat a Kisalföld egészére kiterjesztettük, elsősorban a talajvízszint-észlelő kutak hosszúidejű (1951-2002) idősorainak feldolgozásával. A vizsgálatok során az állomások nagyobb körével foglalkoztunk, de ezek közül - illusztrálás céljára - csak a **4. ábrán** jellemzőként kiemelt állomások menetgörbéit mutatjuk be az **5.a. .. 5.c. ábrákon**.

Az **5.a. ábra** felső részén a már sokszorosan bizonyított, ismert tény szemlélhető: nevezetesen a dunamenti talajvízszintek változásának szoros összefüggése a Duna vízjárásával. (Az ábrán kék színnel a dunaremetsi napi vízállásokat ábrázoltuk, piros színnel ezek 30 napos mozgóátlagát.) A talajvízszinteket is meghatározó Duna vízjárása – a kisebb periódusú és éves ingadozásoktól eltekintve – már korábban is mutatott több éven át tartó süllyedő trendet egyes időszakokban, főként az árvizes időszakok után pl. a 60-as évek második felében, vagy a 80-as évek második felében. Ezek természetesen a talajvízszint változásokban is mutatkoztak az elterelésig, amely után alapvetően megváltozott, mesterséges állapot állt elő.

A további munkák keretében fejlesztettük a Szigetközi Hidrológiai Adatbázist, amelyben megbízásunkból Hajóssy Adrienne működtött közre. A jelentős munkaráfordítással végzett, rendkívül alapos adatellenőrzés után – az MTA Szigetközi Munkacsoport CD-n közreadott anyagához kapcsolódva – most már olyan egységes gépi adatállomány áll majd rendelkezésre, amely a további vizsgálatok megbízható és hatékony elvégzését teszi lehetővé.

2.3. A kisalföldi talajvízszint-változások értékelése

A Kisalföld távolabbi pontjain kiválasztott talajvízszint-észlelő állomások meglepően egységes vízjárást mutatnak, amelyet a **5.a. ábra** középső részén négy kút adatsorával szemléltetünk. Ezek a változások sok hasonlóságot mutatnak a csapadékviszonyok alakulásával, s ezeken belül is az éves mozgóátlagokkal. A talajvízszint-változások összefüggései a csapadékviszonyokkal magától értetődőknek tekinthetők. Meg kell azonban jegyezni, hogy míg az ország más síkvidéki területein a talajvízszintek hosszúidejű alakulása a csapadéktöbbletek és hiányok halmozódásával hozható összefüggésbe, a Kisalföld területén az éves mozgóátlaggal való kapcsolat tűnik a legszorosabbnak. Így a talajvízszintek hosszúidejű idősorain is hasonló trendek figyelhetők meg, mint a csapadék idősorában: nevezetesen a 60-as évek második felében csökkenő, a 90-es évek első felében növekvő, majd második felében csökkenő trend. (A trendvizsgálat eredményét s **6. ábra** szemlélteti.) Ez utóbbi az, amely egybe esik a Szigetközben tapasztalt talajvízszint süllyedési trenddel is. A Szigetközben viszont a Duna vízállásával való szoros kapcsolat miatt nem vártunk süllyedő trendet az elterelés, illetve a fenékküszöb létesítése után, tekintettel arra, hogy az új helyzetben a talajvízszintet meghatározó felszíni vízállások – a dunacsúni tározó szintje, a vízpótlásra jellemző vízszintek, valamint a lecsökkent vízű főág szintje – a mesterséges körülmények között nem változtak. Ezért gondoltunk a kolmatáció hatására, amely az előbbieknél, s ezek közül is különösen a dunacsúni tározó jelentős talajvízszint emelő hatását hosszabb távon gyengítheti. Az eddigi vizsgálatok alapján azonban nem tudjuk kizáni a feltárt hidrometeorológiai hatásokat sem.

A szigetközben a hullámtéren és a mentett oldali mellékágak mellett telepített figyelőkút-csoportknál (7. ábra) elsősorban vízminőség-észlelést folytattunk. A kutakban mért vízsintek elemzése az előbbiekben ismertetett képet alátámasztja (8. ábrán).

A Kisalföld területén elhelyezkedő, vizsgálatainkba bevont talajvízszint-észlelő kutak vízjárását a 9. ábra menetgörbái szemléltetik.

3. Vízminőség vizsgálatok és vízsintmérések a figyelőkút-csoportoknál

A szigetközi hullámtéri és mentett oldali mellékág-rendszer mellett létesített figyelőkút-csoportok (ezek helyszínrajzát az előző évi tanulmányunkban közöltük) 2003-ban is két alkalommal – június 3-5. és szeptember 2-3. – mintáztuk. Közülük hétnél összesen 39, illetve 40 kútból, valamint a közelí felszíni vizekből 11 helyen vettünk mintákat. A vízminták vizsgálata 17 komponensre (pH, vezetőképesség., KOI, nitrát, nitrit, ammónium, klorid, szulfát, lugosság, hidrogénkarbonát, össz-keménység, kalcium, magnézium, nátrium, kálium, oldott vas és mangán) történt az 1994-ben megkezdett mérési sorozat folytatásaként. A fő cél a vízminőség változásainak ellenőrzése, de a mintavételek alkalmával vízsintmérés is történik. A Felső-dunai monitoring szigetközi vízminőség-észlelő kútjainak területi elhelyezkedését a 10. ábra szemlélteti.

A redoxi folyamatok szempontjából legfontosabb komponensekre (ammónium, nitrit, nitrát, vas, mangán) a kútcsoportknál mért átlagos és szélső értékeket az 1. táblázatban mutatjuk be.

A vizsgálatok alapján a kezdetben is kirajzolható vízminőségi kép azt mutatja, hogy a hullámtéri és a mentett oldali vízfolyások mellé telepített kútcsoportokra egyaránt jellemzőek az anaerob körülmények, ami az oldott vas és mangán megjelenésében, továbbá a felszíni vízben mért értékekhez képest kisebb nitrát koncentrációban mutatkozik. Ez a kép – amely egybecseng a MÁFI aktuálgeológiai megfigyeléseivel - lényegesen nem változott. Megállapítható, hogy a vizsgált 10 év alatt az egyes kútcsoportokban viszonylag széles tartományban, hullámzóan változott a vízminőség, de trend jellegű változás nem tapasztalható.

A szigetközi monitoring keretében a VITUKI által eddig mért összes vízminőségi adatot bevittük az Országos felszín alatti vízminőségi adatbázisba. Ezek közül a kútcsoportoknál mérteket a 2. táblázatban közöljük az előbbiek alátámasztására.

2003-ban nem végeztünk újabb izotóp vizsgálatokat, mivel jelentős változást egy év alatt nem vártunk a Dunából származó felszín alatti víz mozgását nyomjelző trícium-csúcs elmozdulásában. Az addigi vizsgálatok alapján tett megállapításainkat az előző évi tanulmányunkban ismertettük. Az eddigi triciumadatokat a 3. táblázatban állítottuk össze.

Ezen adatok feldolgozását az ÉDUKÖFE munkatársaival a közeljövőben az EU Víz Keretirányelv feladataival kapcsolatosan tervezük.

Budapest, 2003. november 28.

(:Szalai József:)

(:Liebe Pál:)
témafelelős


ÁBRÁK




MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET

FÖLDTANI TÉRKÉPEZÉSI FŐOSZTÁLY
Regionális Információs Rendszerek Projekt


A SZIGETKÖZ FÖLDTANI TÉRKÉPSOROZATA




1. a. ábra: A holocén fedőréteg vastagsága a Szigetköz területén
(Szerkesztette: Dr. Scharek Péter, 1999.)




2.a. ábra: A talajvízsint-észlelő kútsorok elhelyezkedése a Szigetköz területén




2.b. ábra: A talajvízzszint alakulása a rajkai szelvényben




2.c. ábra: A talajvízzint alakulása a kiliti szelvényben



2.d. ábra: A talajvízzint alakulása a cikolai szelvényben



2.e. ábra: A talajvízzint alakulása a remetei szelvénnyben



Jelmagyarázat


kék görbe: ennyi lenne a talajvízszint, ha a Dunát nem terelték volna el

piros görbe: ennyi lenne a talajvízszint, ha csak a Duna szabályozná

zöld görbe: a mért talajvízszint

A kockás rész (1999 után) azt az elképzelt állapotot tünteti fel,
hogy a vízhozam fele a Dunában folyt


3. ábra: A mért és a számított talajvízszintek a Szigetköz területén



5.b. ábra: Kapuvár - havi csapadékösszegek és éves mozgóátlaguk

5.c. ábra: A Rába vízállása és havi mozgóátlaga Árpásnál

000011., Árpás




Jeln


- *ninc*
- 0,0 -
- 0,1 -
- 0,2 -
- 0,3 -
- *nem*



6. ábra: A Szigetköz és a Kisal




7. ábra: A hullámtéri és a mentett oldali mellékágak mellett telepített figyelőkút-csoportok elhelyezkedése




8. ábra: A felszíni és felszín közelí vízszintek változásai a szigetközi mellékágak melletti figyelőkút - csoportoknál

9. ábra: A Kisalföld területén elhelyezkedő, a vizsgálatokba bevont talajvízszint-észlelő kutak menetgörbéi


Vámosszabadi (1012)




000054., Darnózselli (1010)




000055., Magyarkimle (2635)




000057., Kimle (2637)




000058., Magyarkimle (2638)




000059., Magyarkimle (2639)




000062., Vámosszabadi (1019)




000063., Levél (2956)




000064., Levél (2957)




000072., Győrladamér (2666)




000073.,Kisbajcs (1042)




000081., Győrújfalu (2667)




000086., Győr (1904)




000090., Győrszemere (1039)




000094., Uraiújfalu (1166)




000095., Répcelak (1082)




000097, Kapuvár (1995)




000100.,Kapuvár (1022)




000101, Kapuvár (2966)




000107., Vica (1085)




000108., Földsziget (1025)




000109., Bősárkány (1028)




000112., Mosonszolnok (2954)




000116., Mosonmagyaróvár (1000)




000117., Mosonmagyaróvár (1902)




000120., Rajka (2682)




000126., Rajka (2652)




000127., Rajka (2653)




000128., Rajka (2654)




000129., Rajka (2655)




000130., Hegyeshalom (1002)




000133., Hegyeshalom (2646)




000137., Bezenye (2650)




000138., Bezenye (2651)




000140., Dunakiliti (2640)




000144., Feketeerdő (2611)




000145., Feketeerdő (2612)




000155., Halászi (2602)




000157., Halászi (2604)




000158., Feketeerdő (2616)




000162., Dunaremete (2630)




000164., Dunaremete (2633)




000167., Farád (2977)




000171., Tárnokréti (2973)




000172., Cákóháza (2974)




000173., Győrsövényháza (1033)




000175, Várpalog (2955)




000176., Várbalog (1001)




000177., Mosonszolnok (2958)




000178., Mosonszolnok (2959)




000180., Mosonszentjános (2961)




000181., Mosonszentjános (1003)




000185., Lébény (2971)




000188., Lébény (1009)




000191., Fertőrákos (2048)




000195., Balf-Kópháza (2052)




000196., Fertőboz (2053)




000197., Fertőújlak (2054)




000189., Fertőrákos (2046)




000190., Fertőrákos (2047)




000193., Hegykő (2050)




000199., Sopron (1014)




000200, Sopron (1018)




000202., Röjtökmuzsaj (1016)




000206., Bábolna (1052)




000208., Ászár (1053)




000209., Nagyigmánd (1056)




000212., Kocs (1060)




000222., Komárom (1057)




003470., Bezenye (1020)




003471., Ács (1044)




003472., Győr (1050)




003473., Hegyeshalom (1031)




003474., Győrladamér (2673)




003475., Rajka (2692)




003478., Dunakiliti (2634)




003479., Kapuvár (2978)




003509., Győrladamér (2694)




003558., Kocs (1065)




003586., Várbalog (1035)




003588., Koroncó (1067)




003589., Naszály (1068)




003590., Vica (1069)




003591., Tejfalusziget (1070)




003595., Várba log (1089)




003596., Kapuvár (1091)




003598., Tát (1097)




003599., Tát (1099)




003600., Szőny (1100)




003597., Tárnokréti (1093)




003621., Győr-Kisbácsa (2695)




003622., Győr-Kisbácsa (2696)




003623., Győr-Kisbácsa (2697)



003626., Rajka (2700)



003627., Rajka (2727)



TÁBLÁZATOK

1. táblázat

A kútcsoportokban 2003-ben mért nitrogénformák, továbbá a vas és a mangán minimum, átlag és maximum koncentrációi

Kút-csop.	Ammónium (mg/l)			Nitrit (mg/l)			Nitrát (mg/l)		
	min	átlag	max	min	átlag	max	min	átlag	max
1	<0,05	0,07	0,20	<0,05	0,04	0,16	<1	2,91	6,20
4	<0,05	0,15	0,49	<0,05	0,02	0,20	<1	0,63	5,90
7	0,05	0,19	0,40	<0,05	0,03	0,1	<1	1,01	3,60
8	<0,05	0,53	1,20	<0,05	0,01	0,08	<1	0,58	3,10
9	<0,05	0,22	0,79	<0,05	<0,05	<0,05	<1	0,78	4,70
10	<0,05	0,12	0,25	<0,05	0,01	0,05	<1	0,62	3,70
11	<0,05	0,05	0,15	<0,05	0,03	0,08	<1	1,78	5,50

Kút-csop.	Vas (mg/l)			Mangán (mg/l)		
	min	átlag	max	min	átlag	max
1	<0,02	0,10	0,58	<0,005	0,017	0,060
4	<0,02	0,09	0,39	0,009	0,181	0,460
7	0,03	0,07	0,13	0,006	0,101	0,230
8	<0,02	0,02	0,03	<0,005	0,610	1,400
9	<0,02	0,02	0,08	0,030	0,123	0,210
10	<0,02	0,03	0,13	0,030	0,142	0,270
11	<0,02	0,06	0,21	0,009	0,148	0,230

2. táblázat

9469	Dunaszenpál		270994	534056			1992.10.18	16.0		1997.07.27	6.7		2002.09.17	3.6
9473	Dunaszeg		270497	533704			1991.10.16	13.4		1997.07.27	10.5		2002.09.17	5.5
9475	Györzanolly				1988.01.01	55.9						11.5		
9476	Vámosszabadi				1988.01.01	33.2						22.0		
9480	Györzanolly				1988.01.01	8.7								
9481	Vámosszabadi				1988.01.01	9.6								
9484	Vámosszabadi		269988	544513	1988.01.01	4.	1991.09.26	9	1992.10.24	12.3		1997.07.27	4.7	
9485	Vámosszabadi				1988.01.01	<3								
9486	Gyonjúfalu		265793	542646			1991.10.16	13						
9491	Bácsa		266209	546600			1991.09.26	24.3						
9498	Dunakiliti				1988.01.01							1997.08.03	18.6	
9499	Cikolásziget		288539	527295			1992.11.01	23.8				1997.08.03	20.0	
9505	Dunaremete		283338	530933			1992.11.14	23.0				1997.08.03	18.2	
9519	Kishalás		266638	551425										
9535	Dunakiliti				1988.01.01	34.8								
9536	Püski				1988.01.01	94.1								
9537	elektérdő		288617	519231	1988.01.01	74.8								
9541	Cikolásziget				1988.01.01	71.6								
9542	Hálaszti		286423	521565										
9543	Hálaszti				1988.01.01	60.5								
9544	Hálaszti				1988.01.01	22.7								
9546	Mosonmagyaróvar		278634	522664			1991.09.24	25.5	1992.10.30	10.3		1997.08.04	28.4	
9547	Mosonmagyaróvar		277040	521176			1991.09.24	25.5	1992.10.30	24.5		1997.08.04	19.0	
9551	Kimle		276806	524663										
9559	Oltéveny		269778	530764			1991.10.15	28.6	1992.10.30	27.5		1997.07.05	3.6	
9567	Györzanolly				1988.01.01	22.6								
4189/I	Dunakiliti		293677	517989			1991.09.21	28.9	1992.10.10	25.6		1997.08.04	20.0	
4189/II	Dunakiliti		293677	517989			1991.09.21	25.4	1992.10.10	24.0		1997.08.04	19.8	
4189/III	Dunakiliti		293677	517989			1991.09.21	56.1	1992.10.10	51.4		1997.08.04	26.7	
4189/IV	Dunakiliti		293677	517989			1991.09.21	9.1	1992.10.10	7.3		1997.08.04	7.0	
4501/1	Kishodák		284374	527650			1991.09.21	55.8	1992.10.17	70.1		1997.07.28	28.5	
4501/2	Kishodák		284374	524650			1991.09.21	54.8	1992.10.17	56.8		1997.07.28	32.0	
4501/3	Kishodák		284374	524650			1991.09.21	71	1992.10.17	86.0		1997.07.28	57.0	
4501/5	Kishodák		284374	524650			1991.09.21	16.5	1992.10.17	9.7		1997.07.28	7.8	
4502/2	Aszanyrátó		278382	534343										
4502/3	Aszanyrátó		278382	534343										
4540/3	Nagybájcs		272406	542704										
4540/5	Nagybájcs		272406	542704										
9530/I	Rajka		296989	512413			1991.09.20	65.7					27.8	
9530/II	Rajka		296989	512413			1991.09.20	65.5					21.5	
9530/III	Rajka		296989	512413			1991.09.20	58.2						

9530/I	Rajka		296989	512413		1991.09.20	31,7		1997.08.06	21,0
9530/V	Rajka		296989	512413		1991.09.20	32		1997.08.06	20,0
9530/VI	Rajka		296989	512413		1991.09.20	27,9			14,8
9540/I	Sérfejnyősziget								1997.08.06	15,8
9540/2	Sérfejnyősziget								1997.08.06	23,6
9550/I	Bezenye								1997.08.06	28,2
9550/II	Bezenye								1997.08.13	16,8
9550/III	Bezenye								1997.08.13	22,5
9550/IV	Bezenye								1997.08.13	17,6
9550/V	Bezenye								1997.08.13	18,4
9550/VI	Bezenye								1997.08.13	19,5
9550/VII	Bezenye								1997.08.13	14,2
9550/VIII	Bezenye								1997.08.08	56,8
9560/1	1.ipot								1997.08.08	19,7
9560/2	1.ipot								1997.08.08	19,6
9560/3	1.ipot								1997.08.08	17,4
9560/4	1.ipot								1997.08.08	23,5
9560/5	1.ipot								1997.07.30	61,3
9570/I	Mariakárhok		280474	520873		1991.06.28	43,2			
9570/II	Mariakárhok		280474	520873		1991.06.28	49		1997.07.30	54,6
9570/III	Mariakárhok		280474	520873		1991.06.28	54,3		1997.07.30	56,5
9570/IV	Mariakárhok		280474	520873		1991.06.28	27,3		1997.07.30	51,2
9570/V	Mariakárhok		280474	520873		1991.06.28	23,5		1997.07.30	51,5
9570/VI	Mariakárhok		280474	520873		1991.06.28	26,7		1997.07.30	31,6
9570/VII	Mariakárhok		280474	520873		1991.06.28	28,3		1997.07.30	26,8
9570/VIII	Mariakárhok		280474	520873		1991.06.28	28,3		1997.08.12	7,5
C1-31	Mosonmagyaróvár	Szil Siván Hotel	277540	521527				1993.04.28	3,9	2000.11.10
C1-32	Kiple	Károlyiúza, Ágrokémia	274302	522993		1991.06.28		1997.08.12	2,5	2000.11.10
C1-33	Darnószeli	Vm. 4.	280462	528954		1991.09.12	58,6		1997.07.26	42,0
C1-34	Darnószeli	Vm. 1.	280348	528956		1991.09.12	75	1993.05.05	60	1997.07.26
C1-35	Mosonmagyaróvar	1.III AG Tamüzem	285034	517349		1992.11.04	68,1	1997.08.07	41,0	2000.11.10
C1-36	Mosonmagyaróvar	Ekekerdei Vm. 2.	287703	517811		1991.09.21	74,1	1993.04.27	46,5	1997.08.07
C1-37	Dunakiliti	Vm. 1.	293618	519714		1992.11.05	25,8	1993.04.26	23,1	1997.08.07
C1-39	Halászi	Tsz. Tehénészeti	284211	522025		1992.11.05	87,5	1993.04.30	79,5	1997.08.07
C1-40	Lebény	Vm. 3.							1997.07.29	<1
C1-41	Lebény	Vm. 2.	266549	526732				1993.04.29	<1	2000.11.10
C1-42	Lebény	Vm. 1.	266541	526820		1992.10.30	80		1997.07.29	<1
C1-43	Ötevény	Vm. 2.	266163	533951		1992.11.05	<1		1997.07.29	<1
C1-44	Hanság	Krisztinaberték, Erdésház						1997.08.08	70	
C1-45	Ujvidék	Tsz. Tehénészeti (volt)	278900	513800				1997.08.08	17,0	2000.11.11
C1-54	Abda	Ilusüzm	260866	539110				1992.10.29	11,0	
C1-55	Kunszentgyörgy	Zoldmező I.SZ.	268217	535848				1992.11.03	1,5	
C1-56	Mocsár	Dórsa Tsz. Tehénészeti	273439	532297				1992.10.30	8,5	
C1-57	Mosonmagyaróvar	Tsz. Seresetelep	280005	515663				1992.11.04	25,0	
									1997.08.08	32,0

Mosonszolnok	Krisztinaberek K-13	272832 516555				2000.11.11 7.3	6.1
Máriakálnok	Dunamenti Tsz. K-13	281159 520596				2000.11.11 45.5	34.1 2002.10.11 31.8
Bezenye	Lakanya K-30	289750 512215		1992.11.04 13,3		2000.11.11 8.4	2002.10.11 6.2
Rajka	Tsz major, Steinbock K-35					2000.11.11 34.6	
Ipuski	Búzakalász Tsz. K-9					2000.11.11 30.8	
ével	Nyugati Kapu Tsz. K-16					2000.11.11 20.5	